证券代码：300432　　证券简称：富临精工　　公告编号：2026-091

富临精工股份有限公司

关于子公司发生火情事故的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次事故的具体情况

2026 年 11 月 1 日，富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西升华新材料有限公司之全资子公司内蒙古富临时代新材料有限公司在建项目 2 号研磨厂房东侧导热油管廊发生火情。

事故发生后，公司立即启动突发事件应急预案，成立现场应急领导小组，配合政府相关部门开展应急处置、现场救援工作。在当地消防等部门的共同努力下，明火已全部扑灭，本次事件未造成人员伤亡，火情持续期间，生态部门对周边空气进行多点连续监测，空气质量无明显异常。经初步调查，起火系导热油泄漏引燃，具体原因正在进一步调查中。事故未造成设备烧损，受损范围集中于导热油管廊及对应外墙，直接损失金额正在评估中。

二、对公司的影响及应对措施

本次事故系在建项目导热油泄漏引发的火情，无人员伤亡，无爆炸及连锁风险，火情已经清除。项目尚处于工程建设与调试阶段，未正式投产运行。本次受损部位为独立的室外管廊管线，不影响主产线核心设备。公司已制定专项修复方案，本次事故不会对公司项目建设、产能规划安排造成实质性不利影响。

公司已第一时间启动内部事故溯源，全面排查隐患、复盘管理漏洞。后续公司将根据调查结果落实隐患整改，认真吸取本次火情事故教训，进一步加强管理，全面深入开展安全生产自查工作，落实事故防范和整改措施，进一步消除可能存在的安全隐患。

公司将根据本次事故的进展，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 日