

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2026-89

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于子公司发生安全事故的进展暨采区复产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次事故的具体情况

2026年7月26日下午15时30分许，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）矿山井下三区750分层西主运19-1至25-1之间，生产施工过程中，发生一起事故，造成1人死亡，无人受伤。

事故发生后，根据西乌珠穆沁旗应急管理局（以下简称“西乌旗应急局”）要求，银漫矿业采区及选矿尾矿系统相继停产。停产期间银漫矿业全面开展安全生产自查，落实事故防范与整改措施。经西乌旗应急局同意，银漫矿业选矿尾矿系统于2026年9月3日复工复产。

具体情况详见公司分别于2026年7月28日、2026年7月31日、2026年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于子公司发生安全事故的公告》（公告编号：2026-62）、《兴业银锡：关于子公司发生安全事故的进展公告》（公告编号：2026-66）及《兴业银锡：关于子公司发生安全事故的进展暨选尾系统复产的公告》（公告编号：2026-81）。

二、进展情况

2026年10月30日，银漫矿业收到了西乌旗应急局下发的《关于同意西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司165万吨/年地下生产系统复工复产的通知》（西应急发（2026）119号）（以下简称“通知”）。根据以上通知，银漫矿业采区于2026年10月30日复产。

三、对公司的影响

本次安全事故造成当期矿产品产量减少，对公司当期经营业绩产生一定不利影响，具体影响金额以年度审计结果为准。后续公司将深刻汲取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，健全并落实作业前安全确认制度，强化危险作业、外包单位安全管控，落实隐患排查治理闭环管理机制。持续组织开展全员安全生产培训教育，切实提升全体从业人员安全意识与实操业务能力，保障各项安全管控措施落地执行，全力防范、遏制生产安全事故发生，保障矿山生产经营安全平稳运行。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日