

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于安全隐患整改进展暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、安全隐患基本情况

2017年7月5日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于收到〈山东省化工产业安全生产检查问题移交表〉公告》。2017年7月1日至2日，山东省化工产业安全生产紧急行动执法小组对公司进行安全检查。根据检查结果，公司MBS生产厂区部分生产装置存在安全隐患17项。

二、安全隐患整改过程

1、公司收到《移交表》及检查结果后，高度重视，及时与市县安监局沟通汇报，立即成立安全隐患问题整改小组，组织相关部门召开整改专题会议；公司聘请有资质的专家和专业机构对相关问题进行分析、讨论并拿出了合理的整改措施；

2、公司利用正常停车检修的时间内，对整改难度较低的16项安全隐患进行了彻底整改；

3、其中一项安全隐患为：“公司MBS厂区原料储罐之1000立方丁二烯球罐与周边多处厂房、设备设施与球罐的安全间距不足，构成重大安全隐患”。受制于厂区及周边厂房设备设施影响，公司无法使该丁二烯储罐满足安全间距的要求。鉴于此，公司已将该储罐改为满足安全间距的100立方容量的储罐，同时原储罐停止使用。截至本公告披露日，公司正在对原1000立方球罐进行拆除。

三、重大风险提示

1、丁二烯是公司MBS产品重要的原材料，约占MBS产品原材料的50%左右。公司当前MBS厂区产能3万吨，2016年公司MBS产品实现销售收入31,155.51

万元，占营业总收入的 35.67%，是公司的主营业务产品之一。

公司 MBS 厂区丁二烯储罐由 1000 立方改为 100 立方后，仅能满足一天的正常生产需求。公司丁二烯的供应商较为单一，若因供应商停车检修，或因冰雪、雾霾等恶劣天气造成交通封闭影响原料运输，或因节假日期间对危化品原料运输的管制，以及阶段性市场供应不足等各类因素发生，则容易对公司正常生产造成影响，甚至造成时间较长的停产，进而影响 MBS 产品的产量及市场销售，对公司业绩造成不利影响。若因公司原材料供应造成长时间停产情况发生时，公司将及时公告。

2、近年来，丁二烯的价格经常暴涨暴跌，凭借公司多年来对原料市场行情的分析，公司对主要原材料的价格波动趋势掌握了一定规律。当预计原材料将上涨时，公司则加大原材料的采购量和库存量，以达到降低生产成本的目的。

目前公司将 1000 立方储罐整改为 100 立方的储罐后，将无法进行原料库存的调节，可能因此造成 MBS 产品生产成本上升，毛利率下降，对公司业绩造成不利影响的风险。

3、面对以上风险因素，公司管理层正在多方论证可行的解决措施，以保证稳定生产和正常生产，规避风险，将风险降至最低。

请广大投资者注意以上风险因素，谨慎做出投资决定。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日