

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2018-056

转债代码：113019

转债简称：玲珑转债

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于全资子公司环保督查事项说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年6月19日，中华人民共和国生态环境部官网发布了关于《生态环境部通报 2018-2019 年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展（6月18日）》（索引号 000014672/2018-00822）的通报，其中山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司德州玲珑轮胎有限公司（以下简称“德州玲珑”）治污设施不正常运行问题出现在通报当中。

公司在得知此情况后，第一时间组织相关部门开展原因分析和制定整改措施，现将有关情况说明如下：

一、通报情况概述

生态环境部6月19日在官网上发布了有关2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展的情况，并公布了督查中发现的环境问题企业名单。涉及本公司全资子公司德州玲珑的问题为：治污设施不正常运行。

二、公司关于生态环境部督查的有关情况说明

1、问题描述

生态环境部督查组，于 2018 年 6 月 18 日到公司子公司德州玲珑进行检查，在现场检查过程中发现如下问题：

（1）半钢车间所有 VOCs 废气治理设备在运行，其中 1 台设备在停机检查时发现过滤网脱落。

（2）密炼车间 1 台 VOCs 废气治理设备正在运行，但管路上的压力表坏，水循环量小。

2、问题原因分析

（1）过滤网脱落是因为德州玲珑于 2018 年 6 月 11 日对 VOCs 废气治理设备进行更换过滤棉，在更换时过滤棉护网与卡槽安装不到位，在设备运行时由于震动等原因导致过滤网脱落。

（2）喷淋塔水循环量小是由于喷淋塔水循环系统内无过滤装置，杂质及水垢堵塞喷淋系统并损坏压力表，造成水循环量少。

3、整改方案

（1）在设备的过滤棉护网处增加防护条，确保过滤棉安全可靠。同时要求保全人员对维修和维护质量进行自检和互检。目前，所有过滤棉加固工作已经完成，自检和互检开始执行。

（2）将出现问题的喷淋塔水循环系统进行疏导，更换电接点压力表，在水压不正常时进行报警。对其他的喷淋塔进行排查整改。同时，

在喷淋塔水泵入口处增加过滤器，保证循环水水质。目前所有喷淋塔已排查整改完毕。

（3）此次发现的环保问题，暴露出公司在设备日常巡检和点检工作上的不足，已责成德州玲珑对保全工的日常巡检和点检进行完善，即日起开始执行每天对环保设施进行巡检和点检，以确保问题环保设施正常运行。

（4）公司内部将开展环保设备全面自查工作，对下属其他子公司的环保设备运行情况进行认真检查，杜绝此类问题重复发生。

三、对公司造成的影响

德州玲珑对环保督查中发现的问题，于6月18日当天组织整改，目前问题已经整改完毕。上述环保督查事项不会对公司生产经营产生重大影响，目前德州玲珑生产经营情况正常。公司将严格落实环保要求，把公司的可持续发展与环境保护结合起来，促进企业的健康发展。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2018年6月22日