

证券代码: 000933 证券简称: 神火股份 公告编号: 2019-061

河南神火煤电股份有限公司关于收到 永城铝厂火灾事故调查报告批复的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年5月26日18时03分，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）下属永城铝厂电解四车间4003#电解槽发生侧部漏炉，高温液铝流入电解槽下部，引发火灾，具体情况详见公司于2019年5月27日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河南神火煤电股份有限公司关于下属永城铝厂发生火灾事故的公告》（公告编号：2019-037）。

2019年8月19日，公司收到永城市人民政府安全生产委员会出具的《关于永城市神火集团铝厂“05.26”事故调查报告请示的批复》（永安委【2019】20号）及事故调查组出具的《永城市神火集团铝厂“05.26”事故调查报告》，现将事故调查情况及对公司处理结果主要内容公告如下：

一、事故原因及事故性质

经事故调查组分析，最终认定此次电解槽漏炉火灾事故的直接原因是：

- （1）4003#电解槽烟道端A12阳极侧部漏炉；
- （2）电解槽通讯电缆、低压电缆及行车电缆安装在电解槽烟道端3.5米平台下部，距电解槽漏点约2米，受漏出的高温铝液辐射，引起电缆燃烧断电，导致行车无法正常运行，不能继续向漏出的铝液投料覆盖，造成事故扩大。

经事故调查组分析认定：该起事故是一起一般安全生产责任事故。

二、事故伤亡及损失

该起事故未造成人员伤亡，造成直接经济损失 372.17 万元。

三、事故调查处理意见

1、事故责任行政处罚的处理意见

(1) 永城铝厂在本次事故中承担主要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对永城铝厂处以 20 万元以上 50 万元以下的罚款；

(2) 企业领导班子成员中，厂长、书记、常务副厂长、总工程师在本次事故中负主要领导责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其处以上一年年收入百分之三十的罚款。

2、相关责任人的处理意见

(1) 分别给予永城铝厂厂长、党委书记撤职处分；

(2) 分别给予永城铝厂常务副厂长、总工程师党内严重警告、撤职处分；

(3) 分别给予永城铝厂安全环保科科长、生产技术科科长、副科长党内严重警告、行政降级处分；

(4) 给予永城铝厂安全环保科副科长党内警告、行政记过处分；

(5) 分别给予永城铝厂电解四车间主任、分管生产、技术工作、设备管理工作和培训工作的副主任党内严重警告、撤职处分；

(6) 分别给予永城铝厂电解四车间党支部书记、分管安全生产工作的副主任撤职处分；

(7) 分别给予永城铝厂电解四车间一大组大组长、副大组长、当班运行班班长、作业长、电解工及九点班运行班班长、作业长、电解工留厂察看一年处分；

(8) 给予永城铝厂电解四车间安全员留厂察看一年处分，并调离安全员岗位。

四、事故防范措施

公司将深刻汲取事故教训，提高认识，落实安全生产主体责任。

1、针对“05 26”事故，在全公司开展“大反思、大警醒”安全生产教育，认真学习习近平总书记关于安全生产系列讲话精神，进一步提高政治站位，坚持“零容忍、零伤害”的安全理念，强化“红线”意识、“底线”思维和“安全重于一切、安全高于一切、安全先于一切、安全影响一切”的思想，认真落实安全生产主体责任，做到思想认识到位、安全责任到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

2、举一反三全面开展隐患排查治理，针对火灾事故及近期类似行业发生的其他事故，按照“四个看待”的要求，举一反三，从事故发生、事故处理、事故救援、事故逃生等几个方面进行全面反思，坚决防范同类事故再次发生，全公司立即开展安全生产大检查，进一步明确任务，强化责任，确保安全生产各项要求和措施落实到位，做到隐患排查整治全覆盖，无死角、无盲区。

3、强化双重预防体系建设，进一步认真开展危险源、风险点辨识、评估，制定并落实风险分级管控措施，持续深入开展隐患排查治理，按照“深查”“查深”的要求，重点排查作业环境隐患、设备固有缺陷、规程预案漏洞、人员违章行为，对排查出的各类隐患，严格按照“五定”原则落实整改，实现闭环销号管理。

4、加强电解槽技术管理，建立健全安全技术档案，发现电解槽破损时，增加测量频次和自动化监控手段，建立健全电解槽安全技术档案，详细记载电解槽生产技术参数、检验保养记录、日常使用状况以及运行故障和事故情况。

5、加强电解槽供电、供气管理。将电解槽端部的控制电缆、动力电缆及压缩空气管道移到电解车间厂房外部，同时采用阻燃措施，防止厂房内发生事故影响到供电、供气安全。

6、强化值班值守和应急管理。认真落实领导值班和应急值守工

作，确保安全生产信息渠道畅通，科学制定应急预案，加强应急演练，突出预案的针对性、实用性、衔接性和可操作性，强化应急预案管理、应急资源储备、应急队伍建设，全面提高应急管理水平和应急处置能力。

7、严肃问责，层层传导压力。严格落实“党政同责、一岗双责”和安全生产“一票否决”制度，由公司安监局牵头，纪检、监察、工会等部门参与组成督查组，进行安全生产督查，对隐患排查不认真、整改治理不彻底、管理责任不落实等现象严肃追究有关人员责任，发生事故的，从快顶格处理。

五、备查文件

1、永城市人民政府安全生产委员会出具的《关于永城市神火集团铝厂“05.26”事故调查报告请示的批复》（永安委【2019】20号）；

2、事故调查组出具的《永城市神火集团铝厂“05.26”事故调查报告》。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2019年8月20日