

## 宝山钢铁股份有限公司 关于发生生产事故的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年3月8日22:45左右，宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）宝山基地四号高炉3号热风炉3098号波纹管开裂导致高温热空气窜出。本次设备故障未造成人员伤亡、环境污染事故，其它设备也未发现异常。

后续处理：目前正组织人员对四高炉3号热风炉状态进行确认，同时对其它热风炉等设备进行全面检查，确保安全后，将尽快恢复四高炉生产。

截至目前，公司生产经营情况正常。本次事故预计对公司2020年度铁水产量影响有限，可以通过后续生产调整予以弥补，对生产经营业绩基本不会构成影响。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2020年3月9日