

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2021-001

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于东宝厂恢复生产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年7月12日，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）东宝厂因储罐区储罐发生爆燃事故受损停产。具体内容详见公司于2020年7月13日、7月14日和11月11日披露的《关于发生安全事故的公告》（2020-015）、《关于发生火灾事故进展公告》（2020-016）、《关于7月12日东宝厂储罐区储罐爆燃事故调查处理结果的公告》（2020-027）。

截至本公告披露日，公司已完成罐区重建、工艺技改优化和调试工作，具备生产条件，正有序恢复生产，不存在实质性复产障碍。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2021年1月6日