

浙江开山压缩机股份有限公司 关于印尼 SMGP 项目地热井排出的硫化氢 造成安全事故的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、安全事故基本情况

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”、“公司”）于 2021 年 1 月 25 日收到印尼控股公司 Sorik Marapi 地热能有限公司（以下简称“SMGP 公司”）的报告，称现场团队在雅加达时间下午打开编号为 T02 的地热井以便将蒸汽接入管道供二期电站调试发电时，发生了严重的安全事故，地热井打开时向空中排放的硫化氢气体导致 T 平台附件村庄的 5 位村民死亡、近 20 位村民入院治疗。

公司及 SMGP 公司对因地热井排放的硫化氢导致村民伤亡事故向逝者及其家人、朋友和社区表示最深的哀悼，祝愿正在接受救治的所有人员早日康复，并愿意提供力所能及的支持。

SMGP 公司团队报告，本次打开地热井的作业他们遵守了全部的工作流程，之前曾多次打开 T 平台地热井进行测试，没有发生任何意外和事故。

二、风险提示

目前，SMGP 公司已经开始积极配合印尼能矿部下属节能和再生能源总局（EBTKE）及当地政府有关部门对发生本次事故的原因进行调查，在事故原因查

明前，为确保社区、现场员工和周边其他人员的安全，SMGP 项目现场的作业已经全部暂停，等待 EBTKE 及当地政府对本次事故的调查结论和处理意见。后续公司将对本次事故的处理进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十六日