

锦州吉翔铝业股份有限公司

关于子公司尾矿库溢流井故障事故公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月16日21:00左右，锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司（以下简称“西沙德盖”）尾矿库溢流井发生故障，导致回水泵站尾矿水溢流出回水池。

针对该情况，西沙德盖第一时间通知选厂停产，同时赶赴尾矿库进行救援，并立即启动应急预案，向旗应急管理局、环保局及相关政府领导汇报了具体情况。随后西沙德盖组织现场人员对渗流部位进行封堵，但回水泵站尾矿水仍然溢流。因为水位下降浮船不能到达溢流井跟前，西沙德盖立即安排挖机和铲车进行修路，安排翻斗车铺路，方便人员靠近，进行抢修，并积极配合相关部门对事故原因进行调查及安排善后处理工作。

目前，经过西沙德盖对溢流井全力抢修，尾矿水溢流出情况已经得到控制，并未造成人员伤亡。本次事故预计会对公司生产经营及经营业绩产生影响，具体停产时间和损失影响尚待进一步核实测算。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，根据事故调查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2021年4月19日