



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

相关文书的全称：行政处罚决定书(单位) 【(米) 应急罚[2021](12)号】

收到日期：2021年7月1日

生效日期：2021年6月30日

作出主体：其他（米易县应急管理局）

措施类别：行政处罚（罚款）

涉嫌违规主体及任职情况：

米易县安宁生物科技有限公司（系四川东立科技股份有限公司子公司，以下简称“子公司”）。

涉嫌违规的事项类别：

子公司存在违规进行受限空间作业。

以上事实违反了《四川省安全生产条例》第四条第二款的规定。

### 二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2021年3月30日，米易县应急管理局执法人员对子公司米易县安宁生物科技有限



公司进行执法检查，发现子公司存在违规进行受限空间作业（特殊作业相关票据填写不规范、锅炉岗位未配备便携式有毒气体报警仪）。

**（二）处罚/处理依据及结果：**

依据《四川省安全生产条例》第七十七条的规定，决定给予子公司罚款1万元（壹万元整）人民币的行政处罚。

**三、对公司的影响**

**（一）对公司经营方面产生的影响：**

子公司已经按照相关规定进行整改，本次行政处罚不会影响公司及子公司的正常运作，不会对日常生产经营产生重大不利影响。

**（二）对公司财务方面产生的影响：**

子公司将在规定时间内缴纳罚款，本次行政处罚不会对公司及子公司财务状况产生重大不利影响。

**（三）不存在因不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。**

**四、应对措施或整改情况**

**（一）拟采取的应对措施**

公司高度重视此次违规事件，认真吸取本次处罚的教训，组织学习相关法律法规，提高合法合规意识，严厉禁止违规操作行为，杜绝此类事件再次发生。

子公司为此召开专项问题整改部署会议，针对此次问题的整改措施如下：第一，根据国家《危险化学品生产单位特殊作业安全规范》，认真学习并结合完善公司特殊作业管理规定并组织相关人员培训教育；第二；加强自身及外委特殊作业管控；第三；通过不定期组织专项检查，对发现的问题不断反思和改善。

公司及子公司将通过此次违规事件，举一反三，不断提高全员安全意识和实践操作水平。



## 五、备查文件目录

米易县应急管理局出具的《行政处罚决定书》（单位）【（米）应急罚（2021）  
（12）号】

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2021年7月2日