

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-004

中化岩土集团股份有限公司 关于子公司飞机发生迫降保险理赔结案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月10日11时46分，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司编号为B-10NH的小型飞机在安吉县天子湖镇域内飞行期间发生迫降。13时31分，救援组在安吉天子湖通用机场西南面两公里处发现迫降飞机，机上4名人员全部受伤，其中1人于抢救过程中死亡。具体内容详见公司于2019年7月12日披露的《关于子公司飞机发生迫降的公告》（公告编号：2019-57）。

公司在知悉相关情况后第一时间启动应急预案，并按相关规定和程序向有关部门进行了报告，有序开展迫降原因调查和善后工作，现将事故调查情况和保险理赔结果等事项公告如下：

一、事故的原因和性质

（一）事故原因

经调查，该次飞机迫降的最大可能原因是B-10NH号机在低高度通场拉升过程中，仰角过大造成飞机失速坠地，飞行员在拉升时未能控制好飞机姿态，导致飞机发生事故。

（二）事故性质

经调查，该事故构成一起机组责任的通用航空一般事故。

二、保险理赔结案情况

近日，公司收到中国平安财产保险股份有限公司出具的《赔款计算书》，就本次事故中国平安财产保险股份有限公司协议按赔款420万元结案，现理赔款已全额到账。本次事故造成的直接经济损失约465.54万元，扣除保险理赔款后，本次事故实际造成的损失约45.54万元，最终以审计机构确认的结果为准。

三、事故防范及整改措施

公司深刻吸取事故教训，认真落实调查报告中的安全建议，具体做到：

1. 加强飞行人员安全培训，强化安全意识，确保飞机在安全包线内飞行；
2. 加强飞行员失速、低空通场等科目的训练，提升飞行员操作技能。

四、备查文件

1. 中国平安财产保险股份有限公司的出具的《赔款计算书》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2023 年 01 月 04 日