

盛达金属资源股份有限公司

关于子公司在建矿山发生安全事故的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2025年9月11日，盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司克什克腾旗东晟矿业有限责任公司（以下简称“东晟矿业”）矿山建设承包商浙江中冶建设集团有限公司（以下简称“浙江中冶”）项目部凿岩工在去往作业地点途中，已支护的巷道顶板发生一起顶板冒落事故。经初步调查，该起事故系北风井1150中段20线前主运巷道距施工作业面7米左右处，采用5根锚杆支护的巷道右壁顶部局部块状岩石突然脱落，经过巷道右侧的1名浙江中冶项目部凿岩工被砸中，经全力抢救后不幸遇难。

事故发生后，东晟矿业立即启动应急预案，开展紧急救援，全力组织抢险、搜救、清理和善后工作，按相关规定与程序向当地应急管理部门报告。事故具体原因尚待进一步调查，公司将全力配合做好事故调查及后续工作。按照有关规定，东晟矿业井下暂时停工，善后及相关工作正在有序进行。

公司对本次事故遇难人员表示沉痛哀悼，对遇难人员家属表示诚挚慰问。公司将督促东晟矿业及所有的工程建设、施工单位积极配合调查并进行安全教育培训，全面排查安全隐患并及时整改，尽快恢复施工建设。同时，公司将认真吸取本次事故教训，加强安全生产管理和监督检查力度，防止类似事故再次发生。

二、对公司的影响及风险提示

公司通过控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司间接持有东晟矿业股份，东晟矿业证载开采矿种包括银矿、铅、锌、金、镓、砷、硫铁矿，生产规模25万吨/年，目前正在进行矿山建设工作，尚未建成投产。

东晟矿业矿山建设停工时间将视事故调查进展而定，本次事故对东晟矿业矿山建成投产时间暂未产生重大影响，不会对公司当期经营业绩产生重大影响。根

据东晟矿业与矿山承包方签订的合同，施工期间发生的安全事故的全部责任及损失等均由承包方承担。

公司将根据本次事故调查处理进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日