

远东智慧能源股份有限公司

关于控股孙公司火灾事故的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

2026 年 8 月，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江西远东电池有限公司（以下简称“江西远东电池”）电芯老化检测车间发生火灾事故。具体内容详见公司披露的《关于控股孙公司发生火灾事故的公告》（公告编号：临 2026-073）。

二、进展情况

近日，公司收到宜春经济技术开发区消防救援大队出具的《火灾事故认定书》（宜区消火认字[2026]第 0003 号），火灾原因为电芯老化检测车间实验电芯热失控产生火星引燃可燃物。

三、风险提示

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日