

证券代码：600714

股票简称：金瑞矿业

公告编号：临2023-022号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于全资子公司受水灾影响临时停产的后续进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月29日披露了《关于全资子公司受水灾影响的提示性公告》（临2023-021号）。因重庆地区强降雨引发水灾，公司下属全资子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司（以下简称“庆龙锑盐”）厂区厂房和仓库进水，造成临时性停产。

水灾发生后，公司采取多项措施开展抢险救灾工作。现将截止目前的相关进展情况公告如下：

一、受灾情况及对公司的影响

本次灾情主要因当地强降雨导致子公司庆龙锑盐附近河水水位过高，排水不畅，致使厂区进水受灾，被迫紧急停产。

本次水灾造成庆龙锑盐碳酸锑生产线临时停产，部分厂房、原材料及成品仓库进水，部分设备、原材料及库存产品受到不同程度影响。庆龙锑盐系公司目前主要的生产企业及业务来源，本次灾情对公司2023年度经营业绩将产生一定影响，具体损失以审计报告数据为准。

二、生产恢复情况

灾情发生时，公司立即启动应急预案，紧急停工停产，并组织在厂员工安全有序撤离。截止目前，未有员工伤亡事件发生。同时，公司成立救灾抢险应急工作小组，组织力量积极应对灾情。截止本公告披露日，庆龙锑盐厂区内积水已全部排出，路面清理、临时通电等工作已完成。

为确保后续生产系统的稳定及有效运行，公司决定从2023年8月3日起进入年度例行停产检修阶段。期间，公司将集中清理厂区，并对生产系统、设备及管线等进行全面检修。预计检修时间为30日，于2023年9月初恢复生产。

三、其他说明

停产检修期间，公司将有序安排，全力做好停产检修各项工作，并根据具体检修进度适时调整，争取及早恢复正常生产。公司将根据后续实际情况，按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2023年8月3日