

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2021-077

国城矿业股份有限公司

关于控股子公司收到责令期限整改指令书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）双尖子山银铅矿选矿厂车间于2021年8月22日发生一起生产安全事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，本次事故属于一般事故。2021年8月23日，巴林左旗应急管理局（以下简称“应急管理局”）向宇邦矿业出具《责令期限整改指令书》（左应急矿责改【2021】58号），要求宇邦矿业选矿厂、尾矿库、地表工业场地所有作业地点进行全面停产整顿。目前，宇邦矿业已严格落实该要求，并将全力积极配合应急管理局对此次事故的调查处理工作。

公司对宇邦矿业发生的事故深感痛心，对不幸罹难者表示沉痛哀悼，对广大投资者深表歉意。公司将督促宇邦矿业充分吸取本次事故的教训，深刻反省和检讨自身安全生产管理工作方面的不足，切实加强安全生产管理，妥善安置和安抚员工家属。

宇邦矿业拥有双尖子山银铅矿采矿权和双尖子山铅锌多金属矿勘探权，矿产资源丰富，主营业务为银、锌、铅等有色金属的采选和销售，现有生产规模年采选60万吨。目前，宇邦矿业已全面停产整顿，预计将对宇邦矿业当期经营业绩产生一定影响。

公司将严格监督宇邦矿业认真进行全方位自查整改，强化作业人员安全教育培训，彻底排查各类安全隐患，坚决遏制安全生产事故的再次发生，争取早日通过验收复产，将该事故对宇邦矿业生产经营的影响降至最低。此外，公司将密切关注上述事项进展情况并及时履行信息披露义务，后续相关情况请关注公司在指定信息披露媒体上刊登的公告，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021年8月24日