

证券代码：300610

证券简称：晨化股份

公告编号：2021-099

## 扬州晨化新材料股份有限公司

### 关于子公司受所属园区内企业事故影响的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”）因所属园区内企业发生事故，对公司产生部分影响，现将有关情况公告如下：

#### 一、本次事故的基本情况

2021年10月14日上午，淮安工业园区内江苏富强新材料有限公司（以下简称“江苏富强”）双氧水生产装置净化塔内双氧水分解发生事故，公司全资子公司淮安晨化位于淮安工业园区内。

#### 二、淮安晨化基本情况

淮安晨化成立于2014年11月04日，注册资本为30000万元整，地址为淮安盐化新材料产业园区实联大道15号。淮安晨化的经营范围：化工产品的研发、生产、销售（危险化学品及易制毒品除外）；危险化学品生产及其产品仅限本厂区范围内销售（根据《安全生产许可证》核定的范围开展生产经营活动，有效期至2022年6月19日）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

淮安晨化产能：年产3.59万吨聚醚项目、年产2.3万吨端氨基聚醚项目（其中0.5万吨为募集资金项目）、年产2万吨烷基糖苷（其中1.5万吨为募集资金项目）、年产2万吨阻燃剂项目。

淮安晨化2020年营业收入346,097,900.52元（已经审计），占公司合并利润表营业总收入的38.44%；2020年净利润53,160,040.33元（已经审计），占公司合并利润表归母净利润的38.72%。2021年上半年营业收入278,807,785.17元（未经审计），占公司合并利润表营业总收入的44.27%；

2021 年上半年净利润 43,985,155.96 元（未经审计），占公司合并利润表归母净利润的 50.52%。

### 三、本次事故对公司的影响

江苏富强事故发生后，公司子公司淮安晨化主动配合完成园区政府部门下达的各项指令，积极应对此次突发事件。目前，淮安晨化年产 2 万吨烷基糖苷项目（其中 1.5 万吨为募集资金项目）生产线仍正常生产；出于生产安全的考虑，近日，淮安晨化使用甲类原料的生产线均临时停产，以进行安全隐患排查，部分生产线临时停产后恢复生产的时间尚不确定；本次临时停产涉及相关生产线的产能为：年产 3.59 万吨聚醚项目、年产 2.3 万吨端氨基聚醚项目（其中 0.5 万吨为募集资金项目）、年产 2 万吨阻燃剂项目。

### 四、其他说明

1、公司前五大客户及前五大供应商均不位于淮安工业园区，对公司、子公司（在产生产线）正常生产、销售不会产生重大影响。

2、此前，公司于 2021 年 9 月 22 日披露了《关于全资子公司受限电限产影响的公告》（公告编号：2021-089），淮安晨化因限电限产实施临时停产，并于 10 月 8 日起全面有序恢复生产；结合本次淮安晨化部分生产线临时停产，公司初步预测：淮安晨化今年临时停产及本次部分生产线临时停产导致公司的损失，可能会超过公司 2020 年经审计净利润的 10%。由于淮安晨化部分生产线临时停产后恢复生产的时间尚不确定，因此前述预测仅为初步预测，预测亦存在相应不确定性。

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求，密切关注事件进展，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 1 日