

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2023-032

## 广东派生智能科技股份有限公司

### 关于子公司面临承担相关费用的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、事件概述

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）系A公司的发动机前盖供应商，肇庆鸿特向A公司供应的部分批次发动机前盖油封孔存在锥度问题，致使车辆在行驶时发动机前盖可能产生漏油情形，导致A公司需要更换发动机前盖并对相关整车进行售后检修，肇庆鸿特需要承担由此产生的相关费用。

就前述问题，肇庆鸿特尚在和A公司就问题处理方案进行积极的沟通和探讨。2023年8月23日，肇庆鸿特收到A公司发来的邮件，邮件信息显示“涉及产品数量为4144件，截止目前发生的费用约117万美元”。目前，双方尚在对费用情况进行沟通，肇庆鸿特将积极与A公司沟通谈判，争取把损失降低。

除上述约117万美元费用外，公司预计肇庆鸿特后续还将收到与整车相关的产品更换等费用，公司将及时披露后续费用的发生情况。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

#### 二、对公司的影响

本次事件可能对公司经营业绩产生重大不利影响，具体影响金额以实际发生金额为准。

截至本公告日，肇庆鸿特已完成上述事项的整改。公司就此次事件带来的损失向广大投资者致歉。今后，公司将在产品研发、生产、检测等各个环节加强管控，竭力降低公司经营中的产品质量风险，避免公司生产经营中再次出现类似事件。

#### 三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2023年8月24日