

证券代码：300610

证券简称：晨化股份

公告编号：2024-066

## 扬州晨化新材料股份有限公司

### 关于发生火灾事故的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、事故的基本情况

2024年10月31日18时28分，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）位于宝应县曹甸镇的阻燃剂车间厂房发生火灾事故。

事故发生后，公司立即启动应急预案，成立现场应急小组，迅速疏散人群，全力配合当地应急、生态环境、公安、消防部门和属地政府开展现场的灭火工作。火势于当日20时09分完全扑灭。厂房面积300平方米，本次过火面积约180平方米。该事故未造成人员伤亡，没有有毒有害化学品泄漏，未造成环境污染，未发生次生灾害。目前，事故的认定及具体原因正在调查核实中，相关保险核损理赔工作也正在有序开展。

#### 二、对公司的影响及应对措施

公司阻燃剂车间现处于临时停产状态，公司正有序开展维修及隐患排查工作。本次事故未造成人员伤亡，事故现场厂房、设备、存货一定程度受损，预计直接经济损失不超20万元。该阻燃剂车间产能为1.48万吨/年，待事故原因调查清楚，事故车间整改经相关部门验收合格后恢复生产，预计本次事故不会对公司2024年业绩产生重大影响。公司将通过后续的生产调整，将本次事故导致的损失降到最低。

目前，公司子公司淮安晨化新材料有限公司生产经营状况正常。公司将认真吸取本次事故教训，加强公司及下属各子公司的安全管理，防止类似事故再次发生。公司将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2024年11月1日